



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - NUNCHÍA**

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1 de 6

DESINFECCIÓN Y ASEPSIA

Actualizado a	Código del procedimiento	Responsable
		Departamento APH
Propósito	Establecer el procedimiento a seguir por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nunchía, para realizar descontaminación de equipos, superficies y ambulancias u elementos expuestos a diferentes factores de riesgo biológico por el contacto directo o indirecto con pacientes o víctimas.	
Alcance	Este procedimiento se aplica a todas las unidades de respuesta del Cuerpo de bomberos Voluntarios de Nunchía, en la atención de urgencias o emergencias.	
Acciones previas	<ul style="list-style-type: none">• Socialización del procedimiento operativo.• Capacitación a todo el personal de la institución en técnicas de descontaminación y asepsia.• Usar elementos de protección de salpicaduras (Gafas, mascarilla, guantes y ropa protectora).• Hacer uso adecuado de las tablas de preparación del hipoclorito de acuerdo a los elementos contaminados o superficies expuestas.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - NUNCHÍA**

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 2 de 6

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ASEPSIA

ETAPA	ACCIONES
Desequipada de la Ambulancia	<ol style="list-style-type: none">1. Saque los equipos y dispositivos biomédicos de la ambulancia.2. Luego de toda atención retire las sábanas contaminadas y deposítelas en bolsa roja (como elemento de riesgo biológico).
Limpieza de superficies	<ol style="list-style-type: none">1. Prepare PERIFAR (50mlt en un litro de agua).2. Aplíquelo en habitáculo del paciente en forma uniforme:<ul style="list-style-type: none">• Techos y barandas.• Paredes.• Armarios.• Sillas.• Pisos.• Puertas.3. Enjuague.4. Aplique EUCIDA ADVANCE y deje actuar por un minuto.
Limpieza Equipos Biomédicos	<ol style="list-style-type: none">1. Aplique EUCIDA ADVANCE a monitor, desfibrilador etc.2. Limpie los equipos de inmovilización y transporte.3. Limpie los dispositivos médicos (tensiómetro, fonendoscopio).
Inactivar el Material Contaminado	<ol style="list-style-type: none">1. Retire el material que estaba contaminado y sáquelo de las bolsas rojas.2. Prepare BONZYME (7.5mlt en un litro de agua), restriéguelo y luego enjuague con abundante agua.3. Deja secar.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - NUNCHÍA**

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 3 de 6


PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ASEPSIA

ETAPA	ACCIONES
Desinfección de Alto Nivel	<ol style="list-style-type: none">1. Luego del uso del BONZYME, sumerja el material en GLUT FAR por un periodo de 20 minutos.2. Luego del tiempo reglamentario enjuague y seque.3. Empaque el material seco en bolsas para su siguiente paso.4. Enviar el material a esterilizar.
Dotación y Alistamiento	<ol style="list-style-type: none">1. Reponga los insumos o dispositivos faltantes.2. Verifique el estado de carga del cilindro de oxigeno o remplace si es necesario.3. Remplace equipos necesarios para el cuidado del paciente.4. Hacer el mantenimiento diario de limpieza de la ambulancia y reporte las novedades del funcionamiento del vehículo al jefe de maquinaria.5. Hacer la limpieza exterior de la ambulancia si es necesario.6. Reportar a la central nuevamente la disponibilidad de la ambulancia.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - NUNCHÍA

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 4 de 6





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - NUNCHÍA**

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 5 de 6

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ASEPSIA

CONCENTRACION (PPM)	USO	TIEMPO DE LAVADO	PRESENTACIÓN Hipoclorito de sodio %	CANTIDAD DE AGUA (Litros)	CANTIDAD Hipoclorito de sodio cc
200	Área administrativa paredes, baños, mesas de trabajo, limpiones, traperas y pesetas.	30	6% 13%	1,5, 10 1,5, 10	3, 17, 34 1.5, 7.5, 15
500	Servicios asistenciales, pisos, paredes, baños, vajilla.	30	6% 13%	1,5, 10 1,5, 10	9, 42, 84 4, 19, 38
1000	Áreas simétricas	20	6% 13%	1,5, 10 1,5, 10	18, 84, 168 8, 38, 76
5000	Material altamente contaminado, biológico, patógeno y fluidos corporales.	20 instrumental 30 materiales a desechar.	6% 13%	1,5, 10 1,5, 10	85, 415, 830 38, 192, 380



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - NUNCHÍA**

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 6 de 6

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ASEPSIA

1.0 CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FECHA									

2.0 DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FECHA	COPIAS CONTROLADAS
ORIGINAL DIGITAL		
COPIA IMPRESA		

3.0 DEL DOCUMENTO

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
APH RENE GARCIA APH DAVINSON PIDIACHE		